

補足資料4 既存サッシ可動部固定改修参考図

【質疑53.追補】

既存建具可動部固定処理

サッシ振れ止め
ST FB15×50加工の上ボルト固定
3か所以上

※実施設計に先立ち、
サッシ上部の吊元の状況を確認。
脱落の危険性がある場合は
取替を検討のこと。

